

すべてのコーティング前処理に  
**超オールマイティ**

# 爆ツヤ

## 3つの特徴

### 安心

- 強くこすっても
- 放置しても
- 乾いても
- 日なたでも

### 安全

- 誰が使っても
- どんな環境でも
- 水性塗装も
- 自己キズ修復機能塗装も

### 高性能

- 強くこするとツヤがでる
- コーティング前処理の脱脂機能
- 柔らかく伸びがいい
- 乾きにくく こすりが軽い

## 標準的作業

塗装面を濡らした状態で行う。

準備  
するもの


爆ツヤ



爆ツヤ用小分けボトル



スポンジ(青)



爆ツヤなどのクリーナー用

### 1 爆ツヤを適量 スポンジ(青)にとる。

指2本分の幅で  
タテに1本線



### 2 爆ツヤを 塗り広げる。

ボンネット半分くらいの面積に一定方  
向に隙間なくフチまで塗り広げる。



### 3 3スパンまで 塗り広げる。

3スパンまで、  
①②の作業を繰り返す。



### 4 1スパン目に戻って 軽くこする。

1スパン目に戻って、塗り広げた塗  
装面をこする。(汚れを動かす)



### 5 ボディ全体に ①～④を繰り返す。

①～④の作業を  
ボディ全体に行う。



★塗ってから少し時間を置くと、  
汚れを分解し浮き上がらせ、除去しやすくなります。

洗車

こんな場合は…

★ 水垢がひどい時 爆白ONE

★ 鉄粉が多い時 爆白ONE

★ 水シミが多い時  
(ウォータースポット) 爆白ONE

★ 白ボケの場合  
or  
ビカビカに  
光らせたい場合 爆ツヤで  
強くこする!

それでも  
だめなら

トラップ粘土  
+  
ピュアアップ4

それでも  
だめなら

軽研磨

それでも  
だめなら

軽研磨

洗車



## 爆ツヤの裏技 すご技

**すご技1** 軽研磨でバフ目(オーロラマーク)が、  
残ったら④の作業を2~3回行くと、  
バフ目(オーロラマーク)がなくなる。

**裏技2** ダイヤモンドキーパーケミカルが上手く  
塗れない時は、爆ツヤでしっかりこする。

**裏技3** 鏡面研磨の後、コーティング前のシリコン  
オフ(脱脂)に使用できます。

**裏技4** 黄砂のシミが軽く取れます。  
鳥フン取り、虫取りが軽く出来ます。

### ! 注意

●ボディが乾きそうなきには、水をかけて乾かないようにすると作業が早く済みます。●ガラス面に液ダレしないように注意してください。●隙間や細かい部分を特にしっかり洗い流してください。●少な過ぎると効果がでませんので、爆ツヤは適量を守ってお使いください。●皮膚の弱い方は手荒れをする恐れがありますので、保護手袋を着用してください。(pH10.3弱アルカリ性、ほとんどの人が大丈夫です)

PURE **Keep**

ピュアキーパー



CRYSTAL **Keep**

クリスタルキーパー



DIAMOND **Keep**

ダイヤモンドキーパー



DOUBLE DIA **Keep**

ダブルダイヤモンドキーパー

