

ウインドウガラスフッ素 作業手順

油膜除去 ガラスポリッシャー SiCが無い場合は、お手持ちの油膜取り剤をお使い下さい。

ガラス面に付いた砂・
ホコリをタオルで拭き取る



スポンジの硬い面(推奨:レジン用スポンジなど)を
マイクロファイバーコロス(推奨:ダイヤクロス)で包む



油膜除去剤(推奨:ガラスポリッシャー SiC)を適量取り、
縦横に擦りながら油膜を除去する



水で洗い流し、油膜が取れたかを確認する [確認方法] 濡れタオルで拭いた際、
水が全く弾かなくなればOK(写真左側の状態)

水気を完全に取り、乾燥させる


ウインドウガラスフッ素塗布 ガラス面が乾いた状態で作業して下さい。



塗布用スポンジにティッシュペーパーを巻く



ガラスフッ素キーパーを適量付ける
※塗布面のティッシュ全体が湿る程度



フロントガラス 1/4 を 1 スパンとし、縦横に満遍なく塗り込む
※①→②→③→④の順で塗る 1 スパンごとに液を足す

仕上げ

15分以上
乾燥



乾いたマイクロファイバーコロスで、しっかり拭き上げる

注意 仕上げ後、1時間は水がかからないようにする

(c) KeePer Giken. All Rights Reserved.